


Problema Security Access


Buenos días,pues acabo de hacer instalación de tempomat,solo maneta,lo demás lo tenía todo.

el caso es que me voy al apartado security access para meter el coding access y me aparece esto,en secury access he metido el código 12233,si alguien puede guiarme un poco lo agradecería,


saludos y gracias



Pues nada, para aquellos que tengan el mismo problema que yo aquí dejo solución.
mi coche venía con long code como podéis apreciar



Por eso no me reconocía el coding II 11, lo señalo ahí.



Solución:hacemos un scan general del coche y vemos que fallos hay, en mi caso estos dos. cogemos y los borramos, yo los guardo para futuros siempre.

```
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
-----
Address 03: ABS Brakes          Labels: 8E0-910-517.clb
Part No SW: 8E0 910 517 H      HW: 8E0 614 517 BF
Component: ESP8 FRONT        H06 0140
Revision: 00000000      Serial number: 00000000000000
Coding: 0004524
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2C5172EB8F89E57E175-8079

1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Time Indication: 0

Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4222
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0195
Hex Value: 0x0001
-----
Address 08: Auto HVAC          Labels: 8E0-820-043.1b1
```

Address 16: Steering wheel Labels: 8
 Part No: 8E0 953 549 Q
 Component: Lenksáulenmodul 0701
 Coding: 02041
 Shop #: WSC 00000
 VCID: 418F335F4B0B1816D43-49D8

1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
 35-10 - - - Intermittent


Address 17: Instruments Labels: 8E0-9



Pues ya una vez borrados comprobamos el funcionamiento de la maneta y que responde, en el brico de instalación de tempomat aparecen los canales y eso, de ahí no saque fotos, es muy sencillo.


Una vez comprobamos el correcto funcionamiento de esta, procedemos al coding 07 en el módulo engine 01, clicamos y pasamos a la siguiente ventana, aquí está el paso maestro.

pulsamos long coding helper y nos aparece una ventana con una serie de cuadrículas y "bits" dentro, pues bien nos vamos al penúltimo por la derecha: 00, le pulsamos y se pone en amarillo dándonos las opciones disponibles, marcamos cruise control installed.

le damos a exit arriba a la izquierda y nos aparece la pantalla con el new long coding abajo, comprobamos que ha cambiado el valor respecto al de arriba y le damos a do it!







seguidamente si todo es correcto nos aparece este mensaje.”coding accepted” y le damos a aceptar.

Ya solo hay que salir a probar en carretera,recordad que el control funciona a partir de los 50 km/h creo.

perdonad la chapuza de hilo y de fotos,pero no tenia ganas de liarme mucho después de llevar toda la mañana peleando y no disponía de internet para hacerlo con el pc.

espero poder ayudaros con esto.

un saludo a a tod@s!